

УТВЕРЖДАЮ
Директор Харабалинского
филиала ГАОУ АО ВО
«АГАСУ»
Аншакова О. В.

«31» января 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Харабалинского филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
для инвалидов.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Харабалинский филиал государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»

1.2. Адрес объекта: 416010, РФ, Астраханская область, г. Харабали, ул. Терешковой, д. 11, e-mail: har_ru26@mail.ru телефон /факс 8 (85148) 5- 80-61

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание (здание корпуса теоретических занятий), состоящее из 2-х этажей (кабинеты расположены на первом и втором этажах), общей площадью 2408,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да

1.4. Год постройки здания – 1976 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – 2018-2020 годы,

капитального – не предусмотрен

Сведения об организации, расположенной на объекте

Директор Харабалинского филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ» – Аншакова Ольга Валерьевна – 8(85148)5-80-61

Контактные лица – заведующий хозяйством:

Щербаков Павел Николаевич - телефон 8(85148)5-80-61.

1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование – согласно Положению о филиале: Харабалинский филиал государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»

краткое наименование: Харабалинской филиал ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

1.7. Юридический адрес учреждения:

414056; РФ, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 18

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

414056; РФ, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 18

Контактные телефоны-8(8512)49-42-15

Адрес электронной почты: buildinst@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

Основные виды деятельности:

- образовательные услуги по программам среднего профессионального образования, профессиональной подготовки квалификационных служащих;

- семинары, семинары-практикумы, конференции (научные, научно-практические), выставки, мастер-классы, форумы, круглые столы, экскурсии, в том числе с игровой программой и другие мероприятия образовательного характера;

- проведение образовательных и спортивных мероприятий;

В том числе, основные виды деятельности, приносящие доход:

- образовательные услуги по программам среднего профессионального образования, профессиональной подготовки, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы;

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются работы по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

- реализация продукции теплицы;

- сдача в аренду помещений и оборудования;

- услуги по обеспечению бесперебойного функционирования оборудования сотовой радиотелефонной связи;

- другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации и положению о Харабалинском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ».

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):

на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: Г, С, У.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси г. Харабали - остановка «8 квартал», далее пешком примерно 500 метров. С правой стороны крыльцо – вход в здание корпуса теоретических занятий.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта Харабалинский филиал ГАОУ АО ВО «АГАСУ» от остановки маршрутного такси «8 квартал» - 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная - наружная вывеска при входе в здание.

3.2.6 Перепады высоты на пути:

Есть перепады высоты на пути, дорога под углом 16 градусов вверх – 200 м.

Обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная),

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения,

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно,

«ВНД» - доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДП-И(У), ДЧ-И(Г)</u> <u>ДУ-И(К, О, С)</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДП-И(У), ДЧ-И (Г, К, С, О)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДП-И(Г, У), ДУ-(О, К, С)</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДП-И(У), ДУ-(Г, С, К, О)</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДП-И(Г, У, С), ДУ-И (К, О)</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ДП-И(У), ДУ-И(О, К, Г, С)</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДП-И(Г, У),</u> <u>ДУ-И(К, С, О)</u>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Харабалинский филиал ГОАУ АО ВО «АГАСУ» доступен условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт по мере необходимости Установка звуковых маячков у входной двери, контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей Установка средств информационной поддержки, Оборудования мест отдыха на участке.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт по мере необходимости
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт по мере необходимости Установка устройств для открывания и закрытия дверей. позволяющих управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; информирующих обозначений помещений:- со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками. Оборудование дверей противоударной полосой. Установка фиксатора положения двери Установка дверей противопожарных samozакрывающихся с уплотнениями в притворах
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Увеличить размеры около столов и др. мест обслуживания. Обеспечить подходы к мебели и т.п.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий Установка указателей движения, информирующих стендов
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - 2018-2020 г.г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – полная доступность основных структурных элементов объекта

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «31» января 2018 г.,
2. Акта обследования объекта от «31» января 2018 г.,
3. Решения Комиссии (рабочей группы) Протокол № 1 от «31» января 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Харабалинского
филиала ГАОУ АО ВО



О.В. Аншакова

«31» января 2018г.

**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Харабалинский филиал государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»

1.2. Адрес объекта: 416010, РФ, Астраханская область, г. Харабали, ул. Терешковой, д. 11, e-mail: har_pu26@mail.ru телефон /факс 8 (85148) 5- 80-61

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание (здание корпуса теоретических занятий), состоящее из 2-х этажей (кабинеты расположены на первом и втором этажах), общей площадью 2408,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да

1.4. Год постройки здания – 1976 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – 2018-2020 годы ,

капитального – не предусмотрен

Сведения об организации, расположенной на объекте

Директор Харабалинского филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ» – Аншакова Ольга Валерьевна – 8(85148)5-80-61

Контактные лица – заведующий хозяйством:

Щербаков Павел Николаевич - телефон 8(85148)5-80-61.

1.6. Название учреждения

полное юридическое наименование – согласно Положению о филиале: Харабалинский филиал государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»

краткое наименование: Харабалинский филиал ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

1.7. Юридический адрес учреждения:

414056, РФ, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 18

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

414056, РФ, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 18

Контактные телефоны-8(8512)49-42-15

Адрес электронной почты: buildinst@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

Основные виды деятельности:

- образовательные услуги по программам среднего профессионального образования, профессиональной подготовки квалификационных служащих;

- семинары, семинары-практикумы, конференции (научные, научно-практические), выставки, мастер-классы, форумы, круглые столы, экскурсии, в том числе с игровой программой и другие мероприятия образовательного характера;

- проведение образовательных и спортивных мероприятий;

В том числе, основные виды деятельности, приносящие доход:

- образовательные услуги по программам среднего профессионального образования, профессиональной подготовки, дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы;

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются работы по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

- реализация продукции теплицы;

- сдача в аренду помещений и оборудования;

- услуги по обеспечению бесперебойного функционирования оборудования сотовой радиотелефонной связи;

- другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации и положению о Харабалинском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ».

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):
на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: Г, С, У.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутное такси г. Харабали - остановка «8 квартал», далее пешком примерно 500 метров. С правой стороны крыльцо – вход в здание корпуса теоретических занятий.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта Харабалинский филиал ГАОУ АО ВО «АГАСУ» от остановки маршрутного такси «8 квартал» - 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная - наружная вывеска при входе в здание.

3.2.6 Перепады высоты на пути:

Есть перепады высоты на пути, дорога под углом 16 градусов вверх – 200 м.

Обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

- «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная),
 «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения,
 «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно,
 «ВНД» - доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДП-И(У), ДЧ-И(Г)</u> <u>ДУ-И(К, О, С)</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДП-И(У), ДЧ-И (Г, К, С, О)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДП-И(Г, У), ДУ-И(О, К, С)</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДП-И(У), ДУ-И(Г, С, К, О)</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДП-И(Г, У, С), ДУ-И (К, О)</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ДП-И(У), ДУ-И(О, К, Г, С)</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДП-И(Г, У),</u> <u>ДУ-И(К, С, О)</u>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение


4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт по мере необходимости Установка звуковых маячков у входной двери, контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей Установка средств информационной поддержки, Оборудования мест отдыха на участке.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт по мере необходимости

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт по мере необходимости Установка устройств для открывания и закрытия дверей, позволяющих управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; информирующих обозначений помещений:- со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками. Оборудование дверей противоударной полосой. Установка фиксатора положения двери Установка дверей противопожарных samozакрывающихся с уплотнениями в притворах
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Увеличить размеры около столов и др.мест обслуживания. Обеспечить подходы к мебели и т.п.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий Установка указателей движения, информирующих стендов
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Директор Харабалинского филиала
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»**

 **О. В. Аншакова**

УТВЕРЖДАЮ

Директор Харабалинского
филиала ГАОУ АО ВО

«АГАСУ» О. В. Аншакова

«31» января 2018г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г.Харабали Астраханской области

«31» января 2018 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Харабалинский филиал государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»

1.2. Адрес объекта: 416010, РФ, Астраханская область, г. Харабали, ул. Терешковой, д. 11, e-mail: har_ru26@mail.ru телефон /факс 8 (85148) 5-80-61

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание (здание корпуса теоретических занятий), состоящее из 2-х этажей (кабинеты расположены на первом и втором этажах), общей площадью 2408,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да

1.4. Год постройки здания - 1976 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – 2018-2020 годы,

капитального – не предусмотрен

Сведения об организации, расположенной на объекте

Директор Харабалинского филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ» – Аншакова Ольга Валерьевна – 8(85148)5-80-61

Контактные лица – заведующий хозяйством:

Щербаков Павел Николаевич - телефон 8(85148)5-80-61.

1.6. Название учреждения полное юридическое наименование – согласно Положению о филиале: Харабалинский филиал государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»

краткое наименование: Харабалинской филиал ГАОУ АО ВО «АГАСУ».

1.7. Юридический адрес учреждения:

414056, РФ, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 18.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Харабалинской филиал ГАОУ АО ВО «АГАСУ» осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими целями:

- Удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования,
- Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием,
- Накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества,
- Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси г. Харабали - остановка «8 квартал», далее пешком примерно 500 метров. С правой стороны крыльцо – вход в здание корпуса теоретических занятий.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта Харабалинский филиал ГАОУ АО ВО «АГАСУ» от остановки маршрутного такси «8 квартал» - 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная - наружная вывеска при входе в здание.

3.2.6 Перепады высоты на пути:

Есть перепады высоты на пути, дорога под углом 16 градусов вверх – 200 м.

Обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта
-------	---------------------	---

	(вид нарушения)	(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная),

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения,

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно,

«ВНД» - доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДП-И(У), ДЧ-И(Г)</u> <u>ДУ-И(К, О, С)</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДП-И(У), ДЧ-И (Г, К, С, О)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДП-И(Г, У), ДУ-(О, К, С)</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДП-И(У), ДУ-(Г, С, К О)</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДП-И(Г, У, С), ДУ-И (К, О)</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ДП-И(У), ДУ-И(О, К, Г, С)</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДП-И(Г, У),</u> <u>ДУ-И(К, С, О)</u>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Харабалинский филиал ГОАУ АО ВО «АГАСУ» доступен условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт по мере необходимости Установка звуковых маячков у входной двери, контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей Установка средств информационной поддержки, Оборудования мест отдыха на участке.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт по мере необходимости
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт по мере необходимости Установка устройств для открывания и закрытия дверей, позволяющих управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; информирующих обозначений помещений:- со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками. Оборудование дверей противоударной полосой. Установка фиксатора положения двери Установка дверей противопожарных самозакрывающихся с уплотнениями в притворах
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Увеличить размеры около столов и др.мест обслуживания. Обеспечить подходы к мебели и т.п.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий Установка указателей движения, информирующих стендов
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - 2018-2020 г.г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – полная доступность основных структурных элементов объекта

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(*наименование сайта, портала*)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Технический паспорт на нежилое строение по адресу Харабалинский район, г. Харабали, ул. Терешковой, д. 11

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии по проведению обследования и паспортизации Харабалинского филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ»:

Директор

 Аншакова О. В.

Члены комиссии:

заведующий хозяйством

 Щербаков П. Н.

заместитель директора по УПР

 Рыжкова С. А.

преподаватель – организатор ОБЖ

 Храпов П. Я.

педагог – организатор


 Красноженова Н. П.

Согласовано представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Харабалинской районной организации Астраханской

области Астраханской областной организации общероссийской

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»





Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «31» января 2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Харабалинский филиал государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»
416010, РФ, Астраханская область, г. Харабали, ул. Терешковой, д. 11
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	нет			Не оборудован доступными элементами информации об объекте	все	Оборудовать доступными элементами информации об объекте	Ремонт текущий, установка звуковых маячков у входной двери, контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей
1.2.	Путь (пути) движения на территории	нет			Отсутствуют указатели	Все	Установить средства информационной поддержки, Организовать места отдыха на участке	Установка средств информационной поддержки, Оборудования мест отдыха на участке.
1.3.	Лестница (наружная)	есть			Нарушения не выявлены			
1.4.	Пандус (наружный)	есть			Нарушения не выявлены	К		

1.5.	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не оборудован доступными элементами информации об объекте Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения . Отсутствие мест отдыха на участке	все	Оборудовать доступными элементами информации об объекте Установить средства информационной поддержки, на всех путях движения Организовать места отдыха на участке	Установка звуковых маячков у входной двери, контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей Установка средств информационной поддержки, Оборудования мест отдыха на участке.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)»	<u>ДП-И(У), ДЧ-И(Г), ДУ-(К,О,С)</u>			Ремонт текущий. Установка звуковых маячков у входной двери, контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей Установка средств информационной поддержки, Оборудования мест отдыха на участке.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона условно доступна.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Харабалинский филиал государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»

416010, РФ, Астраханская область, г. Харабали, ул. Терешковой, д. 11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Нарушения не выявлены	Все		
2.2	Пандус (наружный)	есть			Нарушения не выявлены	К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Нарушения не выявлены	Все		
2.4	Дверь (входная)	есть			Нарушения не выявлены	Все		
2.5	Тамбур	есть			Нарушения не выявлены	Все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушения не выявлены	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 2. «Вход в здание»	<u>ДП-И(У), ДЧ-И(Г,К,С,О)</u>			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Зона доступна частично избирательно (Г,К,С,О)**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «31» января 2018 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Харабалинский филиал государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»
416010, РФ, Астраханская область, г. Харабали, ул. Терешковой, д. 11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет			Не предусмотрено			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Уклоны лестниц более 1:2	все	Техническое решение невозможно	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				Все	Техническое решение невозможно	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						

3.5	Дверь	есть			Нижняя часть дверей не защищена противоударной полосой	К	Установка противоударной полосы	Текущий ремонт Установка устройств для открывания и закрытия дверей, позволяющих управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; информирующих обозначений помещений:- со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками. Оборудование дверей противоударной полосой. Установка фиксатора положения двери
					Перепады высот в дверных проемах		Привести пороги в соответствие с нормативным и требованиями	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствуют двери противопожарные самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах	Все	Обеспечить безопасность	Установка дверей противопожарных самозакрывающихся с уплотнениями в притворах
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нижняя часть дверей не защищена противоударной полосой, Перепады высот в дверных проемах, Отсутствуют двери противопожарные самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах	Все	Привести в соответствие с нормативным и требованиями	Текущий ремонт Установка устройств для открывания и закрытия дверей, позволяющих управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; информирующих обозначений помещений:- со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками. Оборудование дверей противоударной полосой. Установка фиксатора положения двери Установка дверей противопожарных самозакрывающихся с уплотнениями в притворах

--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 3. Пути движения внутри здания (в.ч. пути эвакуации)	<u>ДП-И(Г,У),</u> <u>ДУ-И(О,К,С)</u>			Текущий ремонт Установка устройств для открывания и закрытия дверей, позволяющих управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; информирующих обозначений помещений:- со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками. Оборудование дверей противоударной полосой. Установка фиксатора положения двери Установка дверей противопожарных самозакрывающихся с уплотнениями в притворах

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Харабалинский филиал государственного автономного образовательного
учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский
государственный архитектурно-строительный университет»
416010, РФ, Астраханская область, г. Харабали, ул. Терешковой, д. 11
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Кабинетная форма обслуживания	есть			Размеры около столов и др. мест обслуживания менее 0,9 м на 1,5 м. Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - менее 1,4 м в диаметре. Подходы к оборудованию и мебели менее 0,9 м.	К	Увеличить размеры около столов и др. мест обслуживания. Обеспечить подходы к мебели и т.п.	Текущий ремонт Увеличить размеры около столов и др. мест обслуживания. Обеспечить подходы к мебели и т.п.
Зальная форма обслуживания	нет						
Прилавочная форма обслуживания	нет						
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						

Кабина индивидуального обслуживания	нет					
ОБЩИЕ требования к зоне			<p>Размеры около столов и др.мест обслуживания менее 0,9 м на 1,5 м.</p> <p>Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - менее 1,4 м в диаметре.</p> <p>Подходы к оборудованию и мебели менее 0,9 м.</p>	Все	<p>Увеличить размеры около столов и др.мест обслуживания.</p> <p>Обеспечить подходы к мебели и т.п.</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Увеличить размеры около столов и др.мест обслуживания.</p> <p>Обеспечить подходы к мебели и т.п.</p>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4. «Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»	<u>ДП-И(У), ДУ-(Г, С, К, О)</u>			<p>Текущий ремонт</p> <p>Увеличить размеры около столов и др.мест обслуживания.</p> <p>Обеспечить подходы к мебели и т.п.</p>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «31» января 2018 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Харабалинский филиал государственного автономного образовательного
учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский
государственный архитектурно-строительный университет»
416010, РФ, Астраханская область, г. Харабали, ул. Терешковой, д. 11

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
туалетная комната	есть			Ширина дверного проема меньше нормы. Кабины не предназначены для инвалидов на колясках, нет поручней, визуального обособления зон, мест временно размещения кресел-колясок, костылей, нет устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых)	К, О, С	Технические решения невозможны	
душевая/ ванная комната	нет						
жилая комната (гардеробная)	нет						
ТРЕБОВАНИЯ к зоне				Ширина дверного проема меньше нормы. Кабины не предназначены для инвалидов на колясках, нет поручней,	К, О, С	Технические решения невозможны	

			визуального обособления зон, мест временно размещения кресел-колясок, костылей, нет устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых)			
--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 5. Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДП-И(У,С,Г),</u> <u>ДУ-И(К,О)</u>			Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
от «31» января 2018 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Харабалинский филиал государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»
416010, РФ, Астраханская область, г. Харабали, ул. Терешковой, д. 11

Наименование объекта, адрес

№ /п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Визуальные средства	есть			Визуальная информация соответствует нормативным требованиям	Все	Нет информации об объекте на пути движения к зданию	Установка информационных табличек и стендов
5.2	Акустические средства	нет			Акустические средства отсутствуют	Г	Установка акустических средств	
5.3	Тактильные средства	нет			Тактильные средства отсутствуют	С	Установка тактильных средств	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система средств информации должна быть комплексной для всех категорий инвалидов и соответствовать ГОСТ	Г,С	Привести систему средств информации в соответствие с ГОСТ	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 6. Системы информации на объекте.	<u>ДП-И(У), ДУ-И(О,К,Г,С)</u>			Ремонт текущий Установка указателей движения, информирующих стендов

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно.