

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Астраханской
Региональной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Орлов
« 16 » 04



Н.В. Орлов
2021г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ГАОУ
АО ВО «АГАСУ»



Золина
Т.В. Золина
2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
Учебный корпус на ул. Татищева, 18а

№ 3 от « 19 » 04 2021г.

г. Астрахань
2021г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **образовательное учреждение**

1.2. Адрес объекта: **414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 18а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: **да, нежилое 4/6 здание, общей площадью 4940,9кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка: **да, общей площадью 9454кв.м.**

1.4. Год постройки здания: **1994г., последнего (капитального ремонта): нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего — нет, капитального — нет**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего образования «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»;**

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 18, тел.: 25-12-42, 49-42-15, e-mail: buildinst@mail.ru**

Ректор – Золина Татьяна Владимировна

(почтовый адрес, индекс, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О., должность руководителя)

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

В оперативном управлении

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Астраханской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации: **414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 21**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, культура, транспортная и пешеходная инфраструктура, информация и связь, образование, социальная защита, труд и занятость, спорт и физ. культура, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание): **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность (осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования)**

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, на дому (ином месте пребывания людей с инвалидностью), дистанционно): **на объекте**

2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые): **от 18 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **осуществляется сопровождение (и обслуживание) с помощью работников объекта/или законных представителей, для людей с инвалидностью, категории: люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н), люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с полной (тотальной) потерей зрения (слепота) (С-п), люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с полным нарушением слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч), люди с нарушениями умственного развития (У).**

2.6. Плановая мощность (количество обслуживаемого населения в день): **430 человек**

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида: **нет**

4. Итоговое заключение о состоянии доступности

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

Учебного корпуса на ул. Татищева, 18а

Здание учреждения имеет частично избирательную доступность для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. На прилегающей территории имеется стоянка (парковка) автотранспортных средств, для людей с инвалидностью. Территория, прилегающая к зданию, частично соответствует доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения (на прилегающей территории имеется нарушение асфальтированного покрытия). Прилегающая территория к зданию достаточно освещена. Центральный вход в здание, соответствует нормам доступности для людей с инвалидностью. Вход в здание оснащен техническими средствами: имеется визуально-акустическое табло; кресло-коляска с ручным приводом; имеется пандус стационарный с двухсторонними поручнями (противоскользящее покрытие); подступенок площадки имеет контрастную маркировку (необходимо нанести контрастную маркировку на ступень); имеется кнопка вызова помощи персонала; на входной группе имеется комплексная табличка по точечной системе Брайля; имеется пиктограмма доступности для людей с инвалидностью; на смотровой панели входной двери имеется круг контрастный (необходимо нанести контрастную маркировку на проемы двери). На входной группе учреждения отсутствует мнемосхема тактильная. В зоне целевого назначения (фойе) на стойки информации установлена индукционная портативная локальная система для слабослышащих. Пути движения внутри здания не имеют препятствий по этажам к зоне целевого назначения в сопровождении работников объекта или законных представителей, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. На пути движения имеются пиктограммы тактильные (указатели движения) для людей с инвалидностью. В зоне целевого назначения (аудитория/актовый зал) необходимо нанести контрастную маркировку дверного проема, установить тактильную табличку по точечной системе Брайля (актовый зал), установить стационарную индукционную петлю для слабослышащих. Санитарно-гигиеническая зона расположенная на первом этаже, частично соответствуют нормам доступности для людей с инвалидностью, требуется дооснащение техническими устройствами. В гардеробе требуется помощь работников объекта/законных представителей.

5. Управленческое решение

(по обеспечению доступности объектов и услуг)

5.1. Согласно ФЗ от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ ч.1 ст.15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в частности обеспечения доступности для инвалидов объектов связи, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации) к местам отдыха и к предоставляемым услугам, транспортных средств применяются с 01.07.2016 г. только к новым или реконструированным, модернизированным объектам.

5.2. Виды работ по адаптации (приспособлению) основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*			
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный, оснащение оборудованием)	Индивидуальное решение техническими средствами реабилитации*	Технич-ие решения не-ны
1	Территория, прилегающая к зданию	Территория, на пути следования к объекту соответствует доступности для МГН (адаптированные подъездные пути) Парковка автотранспортных средств для людей с инвалидностью	--	--	--
2	Вход (входы) в здание (входная группа учреждения)	На входной группе имеется: на подступенках площадки контрастная маркировка; кнопка вызова помощи персонала; комплексная табличка по точечной системе Брайля; круг контрастный на смотровой панели входной двери; визуально-акустическое табло; пиктограмма доступности; пандус с двухсторонними поручнями	Оснащение оборудованием	Требуется: - нанести контрастную маркировку дверного проема (входная дверь/тамбур); - установка мнемосхемы тактильной (тамбур) Срок выполнения – 2021-2025гг.	--
3	Путь (пути) движения внутри здания	На пути движения к зоне целевого назначения: контрастная маркировка ступеней лестницы; тактильные пиктограммы доступности (указатели)	--	--	--
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	На входной группе/Зоне целевого назначения имеется: индукционная портативная петля для слабослышащих (стойка информации) табличка по точечной системе Брайля (учебная аудитория №102); пиктограмма доступности для людей с инвалидностью (учебная аудитория №102)	Оснащение оборудованием	Требуется: - требуется нанести контрастную маркировку дверного проема (аудитория №102; актовый зал); - установить табличку по точечной системе Брайля (актовый зал); - установить стационарную индукционную петлю	--

				(аудитория №102; актовый зал) Срок выполнения – 2021-2025гг.	
5	Санитарно-бытовые помещения	В санитарно-гигиенической комнате имеется: пиктограмма доступности (женский туалет); поручень пристенный (раковина; у унитаза)	Оснащение оборудованием	Требуется: - установить тактильную табличку по точечной системе Брайля (Ж/М); - нанести контрастную маркировку дверного проема; - установить поручень откидной (у унитаза); - установить крючки для костылей и одежды; - установить кнопку вызова помощи персонала (со звуковым сигналом и шнуровкой) Срок выполнения – 2021-2025гг.	--
6	Система информации на объекте (на всех зонах)		Оснащение оборудованием	Приобрести и установить: - информационные, визуальные, акустические, тактильные системы Срок выполнения – 2021-2025гг.	--

* Проведение текущего и капитального ремонта будет осуществляться при условии включения в техническое задание здания образовательного учреждения и целевого финансирования разработки ПСД и необходимых работ в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы, исполнения требований Федерального Закона Российской Федерации от 24.11.1995 г. № ФЗ-181 «О социальной защите прав инвалидов РФ», Федерального Закона от 01 декабря 2014 года, ФЗ-419 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защите инвалидов в связи с ратифицированием конвенции о правах инвалидов», исполнения Постановления Правительства Астраханской области от 21.07.2014 г. № 295 «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН».

5.3. Период проведения работ: **2021-2025гг. в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы, при условии целевого финансирования.**

5.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **доступность объектов для людей с инвалидностью.**

5.5. Для принятия решения: **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование: **с полномочным представителем общественного объединения инвалидов**

6. Особые отметки

Паспорт составлен на основании акта обследования

№ 3 от «12» 04 2021г.

Проректор по АХЧ


_____ Д.В. Куликов

Первый проректор


_____ Е.В. Богдалова

Проректор по ВР


_____ Б.Г. Полевой


Начальник УИТ


_____ С.В. Пригаро

Специалист УМО


_____ И.В. Спиглазова

Председатель АРО «ВОИ»


_____ Н.В. Орлов



«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ГАОУ
АО ВО «АГАСУ»

Т.В. Золина

09 2021г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
Учебного корпуса на ул. Татищева, 18а
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

г. Астрахань

«12» 04 2021г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **образовательное учреждение**

1.2. Адрес объекта: **г. Астрахань, ул. Татищева, 18а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: **да, нежилое 4/6 здание, общей площадью 4940,9кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **да, общей площадью 9454кв.м.**

1.4. Год постройки здания: **1994г., последнего (капитального ремонта): нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего – нет, капитального – нет**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего образования «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»;**

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 18**

2. Характеристика деятельности организации на объекте:

- Сфера деятельности: **образование**

- Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность (осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования)**

- Форма оказания услуг: **на объекте**

- Категории обслуживаемого населения: **от 18 лет**

- Категории обслуживаемых инвалидов: **осуществляется сопровождение (и обслуживание) с помощью работников объекта/или законных представителей, для людей с инвалидностью, категории: люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н), люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с полной (тотальной) потерей зрения (слепота) (С-п), люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с полным нарушением слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч), люди с нарушениями умственного развития (У).**

Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта: **вариант «Б»**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **общественный транспорт наземного перемещения— автобус №25н; маршрутное такси №№4с, 24с, 37с, 57с,78с,80с,90с**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **от фиксированной остановки «Главное бюро медико-социальной экспертизы по АО» по ул. Латышева на пересечении ул. Татищева, по направлению к входной группе учреждения**

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **400-450 метров**

3.2.2. Время движения (пешком): **10-17 минут, в зависимости от погодных условий и категории маломобильной группы населения**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **регулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **визуальная**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: **есть**

(описать: **при прохождении к прилегающей территории имеются перепады высоты в виде небольшого съезда, не более 17см**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: **да**

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
			№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – ДЧ-И, ДУ-пп (в сопровождении законных представителей)	2-4
2.	Вход (входы) в здание (входная группа)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – ДЧ-И, ДУ-пп (в сопровождении сотрудников учреждения/законных представителей)	5, 6
3.	Путь (пути) движения внутри здания	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – ДЧ-И, ДУ-пп (в сопровождении сотрудников учреждения/законных представителей)	7-10
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – ДЧ-И, ДУ-пп (в сопровождении сотрудников учреждения/законных представителей)	11-18
5.	Санитарно-бытовые помещения (в.т. гардероб)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – ДЧ-И, ДУ-пп (в сопровождении сотрудников учреждения/законных представителей)	12, 19, 20
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – ДЧ-И, ДУ-пп (в сопровождении сотрудников учреждения/законных представителей)	21
7.	Пути движения к объекту (от парковки автотранспортных средств)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – ДУ-пп (в сопровождении законных представителей)	1

** Указывается:

ДП – доступно полностью;

ДЧ – доступно частично;

ДУ – доступно условно (с обеспечением индивидуальной мобильности, с помощью персонала на объекте, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно);

ВНД – временно недоступно

3.4. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Объект учреждения имеет частично избирательную доступность для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. На прилегающей территории имеется стоянка (парковка) автотранспортных средств, для людей с инвалидностью. Территория, прилегающая к зданию, частично соответствует доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения (на прилегающей территории имеется нарушение асфальтированного покрытия). Прилегающая территория к зданию достаточно освещена. Центральный вход в здание, соответствует нормам доступности для людей с инвалидностью. Вход в здание оснащен техническими средствами: имеется визуально-акустическое табло; кресло-коляска с ручным приводом; имеется пандус стационарный с двухсторонними поручнями (противоскользящее покрытие); подступенок площадки имеет контрастную маркировку (необходимо нанести контрастную маркировку на ступень); имеется кнопка вызова помощи персонала; на входной группе имеется комплексная табличка по точечной системе Брайля; имеется пиктограмма доступности для людей с инвалидностью; на смотровой панели входной двери имеется круг контрастный (необходимо нанести контрастную маркировку на проемы двери). На входной группе учреждения отсутствует мнемосхема тактильная. В зоне целевого назначения (фойе) на стойки информации установлена индукционная портативная локальная система для слабослышащих. Пути движения внутри здания не имеют препятствий по этажам к зоне целевого назначения в сопровождении работников объекта или законных представителей, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. На пути движения имеются пиктограммы тактильные (указатели движения) для людей с инвалидностью. В зоне целевого назначения (аудитория/актовый зал) необходимо нанести контрастную маркировку дверного проема, установить тактильную табличку по точечной системе Брайля (актовый зал), установить стационарную индукционную петлю для слабослышащих. Санитарно-гигиеническая зона расположенная на первом этаже, частично соответствуют нормам доступности для людей с инвалидностью, требуется дооснащение техническими устройствами. В гардеробе требуется помощь работников объекта/законных представителей.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Вход (входы) в здание (входная группа учреждения)	1) нанести контрастную маркировку дверного проема (входная дверь/тамбур) (срок выполнения – до 2023г. включительно); 2) установить мнемосхему тактильную (тамбур) (срок выполнения – до 2024г. включительно)
2.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	1) нанести контрастную маркировку дверного проема (Аудитория №102; Актовый зал) (срок выполнения – до 2023г. включительно); 2) установить тактильную табличку по точечной системе Брайля (Актовый зал) (срок выполнения – до 2024г. включительно); 3) установить стационарную индукционную петлю для слабослышащих (Актовый зал; Аудитория №102) (срок выполнения – до 2025г. включительно)
3.	Санитарно-бытовые помещения (туалет)	1) установить тактильную табличку по точечной системе Брайля (М/Ж) (срок выполнения – до 2024г. включительно); 2) нанести контрастную маркировку дверного проема (М/Ж) (срок выполнения – до 2023г. включительно);

		3) установить поручень откидной у унитаза (М/Ж) (срок выполнения – до 2024г. включительно); 4) установить крючки для костылей и одежды (М/Ж) (срок выполнения – до 2024г. включительно); 5) установить кнопку вызова помощи персонала (со звуковым сигналом и шнуровкой) (М/Ж) (срок выполнения – до 2024г. включительно)
4.	Система информации на объекте (на всех зонах)	После проведения работ по адаптации объекта установить соответствующие знаки доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения

4.2. Период проведения работ: до 2025 года (включительно)

в рамках исполнения: **Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2016 № 295-Пр, с изменениями от 29.03.2017 № 89-Пр** (дорожная карта)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **доступность объектов для людей с инвалидностью.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, учредителями, собственниками): **да**

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: **да**

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): **да**

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: **да**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту – на 2 листах

2. Входа (входов) в здание – на 2 листах

3. Путей движения в здании – на 2 листах

4. Зон целевого назначения объекта – на 3 листах

5. Санитарно-гигиенических помещений – на 1 листе

Результаты фото фиксации на объекте – на 17 листах

Проректор по АХЧ


Д.В. Куликов

Первый проректор


Е.В. Богдалова

Проректор по ВР


Б.Г. Полевой

Начальник УИТ


С.В. Пригаро

Специалист УМО


И.В. Спиглазова

Председатель АРО «ВОИ»


Н.В. Орлов

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
Учебный корпус на ул. Татищева, 18а
от « 18 » 04 2021г.

1. Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к объекту (за и на территории участка)
Наименование объекта, адрес: Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего образования «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»;
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 18а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию (прилегающую к зданию)	есть	2,3				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	4				
1.3	Лестница (наружная)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянки и парковки	есть	1				
1.6	Места отдыха	есть	4				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория	ДЧ-И/ДУ-И (пп) – К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	1-4	--

ДЧ-И – обеспечена доступность объекта с оказанием услуг имеющихся на объекте; объект соответствует нормативным требованиям параметров основных функциональных зон;

ДУ-И (пп) – доступно условно избирательно (организована помощь людям с инвалидностью со стороны сотрудников объекта, в т.ч. при использовании индивидуальных технических средств)

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
Учебный корпус на ул. Тагищева, 18а
от « 12 » 04 2021г.

1. Результаты обследования:

2. Вход (входы) в здание (входная группа учреждения)

Наименование объекта, адрес: Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего образования «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»;
414056, г. Астрахань, ул. Тагищева, 18а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№фото			содержание	виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет					
2.2	Пандус (наружный)	есть	5				
2.3	Входная площадка	есть	5				
2.4	Дверь (входная)	есть	5	1. отсутствует контрастная маркировка дверного проема (входная дверь/тамбур)	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. нанести контрастную маркировку дверного проема СП59.13330.2016 (1) п.6, п.пб.1	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	5,6	1. отсутствует мнемосхема тактильная (тамбур)	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. установить мнемосхему тактильную СП59.13330.2016 (1) п.6.5, п.п.6.5.7	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДЧ-И/ДУ-И (пп) – К, О-н, О-в, С-п, Г-п, Г-ч, У		Требуется текущий ремонт

ДЧ-И – обеспечена доступность объекта с оказанием услуг имеющихся на объекте; объект соответствует нормативным требованиям параметров основных функциональных зон;

ДУ-И (пп) – Доступно условно избирательно (организована помощь людям с инвалидностью со стороны сотрудников объектов, в т.ч. при использовании индивидуальных технических средств)

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
Учебный корпус на ул. Татищева, 18а
от « 19 » 04 2021г.

1. Результаты обследования:

3. Пути (путь) движения внутри здания

Наименование объекта, адрес: Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего образования «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»;
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 18а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	виды работ
		есть/нет	№фото			
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7-10			
3.2	Лестница (ступени) (внутри) здания	есть	6			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				
3.5	Дверь (двери – если несколько на одном пути движения)	есть	9			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания	ДЧ-И/ДУ-И (пп) – К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	6-10	Требуется текущий ремонт

ДЧ-И – обеспечена доступность объекта с оказанием услуг имеющихся на объекте; объект соответствует нормативным требованиям параметров основных функциональных зон;

ДУ-И (пп) – доступно условно избирательно (организована помощь людям с инвалидностью со стороны сотрудников объекта, в т.ч. при использовании индивидуальных технических средств)

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
Учебный корпус на ул. Тагищева, 18а
от « ____ » _____ 2021г.

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (Вариант I – зона обслуживания)
Наименование объекта, адрес: Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего образования «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»;
414056, г. Астрахань, ул. Тагищева, 18а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
4.1	Зальная форма обслуживания (Актовый зал)	есть	13,14	1. отсутствует тактильная табличка по точечной системе Брайля; 2. отсутствует индукционная петля для слабослышащих; 3. отсутствует контрастная маркировка дверного проема	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. установка тактильной таблички по точечной системе Брайля СП59.13330.2016 (1) п.6.5; 2. приобретение индукционной порготивной петли для слабослышащих СП59.13330.2016 (1) п.6.5; 3. нанести контрастную маркировку дверного проема СП59.13330.2016 (1)п.6, п.пб.1	Текущий ремонт
4.2	Стойка информации	есть	11				
4.3	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	--				
4.4	Кабинетная форма обслуживания	нет	--				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона обслуживания	ДЧ-И/ДУ-И (пп) – К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	11,13,14	Требуется текущий ремонт

ДЧ-И – обеспечена доступность объекта с оказанием услуг имеющихся на объекте; объект соответствует нормативным требованиям параметров основных функциональных зон;

ДУ-И (пп) – доступно условно избирательно (организована помощь людям с инвалидностью со стороны сотрудников объекта, в т.ч. при использовании индивидуальных технических средств)

Приложение 4.1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
Учебный корпус на ул. Татищева, 18а
от « _____ » _____ 2021г.

1. Результаты обследования:

4.1 Зоны целевого назначения здания (Вариант II – места приложения труда)

Наименование объекта, адрес: Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего образования «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»;
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 18а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
4.1.1	Рабочее место	нет					
4.1.2	Учебные места (аудитория №102)	есть	15,16	1. отсутствует индукционная петля для слабослышащих; 2. отсутствует контрастная маркировка дверного проема	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. приобретение индукционной портагивной петли для слабослышащих СП59.13330.2016 (1) п.6.5; 2. нанести контрастную маркировку дверного проема СП59.13330.2016 (1)п.6, п.пб.1	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото		
Места приложения труда	ДЧ-И/ДУ-И (пп) – К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	15,16		Требуется текущий ремонт

ДЧ-И – обеспечена доступность объекта с оказанием услуг имеющихся на объекте; объект соответствует нормативным требованиям параметров основных функциональных зон;

ДУ-И (пп) – доступно условно избирательно (организована помощь людям с инвалидностью со стороны сотрудников объекта, в т.ч. при использовании индивидуальных технических средств)

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
Учебный корпус на ул. Тагищева, 18а
от « 18 » 04 2021г.

1. Результаты обследования:

5. Санитарно-бытовые помещения

Наименование объекта, адрес: Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего образования «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»;
414056, г. Астрахань, ул. Тагищева, 18а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото			содержание	виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	19,20	1. в туалетной комнате (М/Ж) отсутствует: - установить тактильную табличку по точечной системе Брайля; - нанести контрастную маркировку дверного проема; - установить поручень откидной у унитаза; - установить крючки для костылей и одежды; - установить кнопку вызова помощи персонала (со звуковым сигналом и шнуром)	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. оснащение санитарно-гигиенической зоны СП59.13330.2016 (1) п.6.3	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	
		№ фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И/ДУ-И (пп) – К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	19,20	Требуется текущий ремонт

ДЧ-И – обеспечена доступность объекта с оказанием услуг имеющихся на объекте; объект соответствует нормативным требованиям параметров основных функциональных зон;

ДУ-И (пп) – доступно условно избирательно (организована помощь людям с инвалидностью со стороны сотрудников объекта, в т.ч. при использовании индивидуальных технических средств)



«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ГАОУ
АО ВО «АГАСУ»

Т.В. Золина

2021г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры на предмет доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

Учебный корпус на ул. Татищева, 18а

№ 3 от « 12 » 04 2021г.

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Наименование (вид) объекта: **образовательное учреждение**

1.2. Адрес объекта: **414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 18**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: **да, нежилое 4/6 здание, общей площадью 4940,9 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка: **да, общей площадью 9454 кв.м.**

1.4. Год постройки здания: **1994г., последнего (капитального ремонта): нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего - нет, капитального – нет**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (учреждения), (полное юридическое название согласно Уставу): **Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего образования «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»;**

Краткое наименование: **ГАОУ АО ВО «АГАСУ»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 18**

Ректор – Золина Татьяна Владимировна

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **В оперативном управлении**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Астраханской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации: **г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 21**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность (осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования)**

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: **от 18 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **осуществляется сопровождение (и обслуживание) с помощью работников объекта/или законных представителей, для людей с инвалидностью, категории: люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н), люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с полной (тотальной) потерей зрения (слепота) (С-п), люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с полным нарушением слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч), люди с нарушениями умственного развития (У).**

2.6. Плановая мощность: **430 человек**

2.7. Доступность услуги для МГН:

1. Территория, прилегающая к объекту (участок)						
№ по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	2	3	4	5	6	7
	знак доступности учреждения	наличие	имеется на входной группе учреждения	К	--	2-4
	вход на территорию: перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	<= 2.5см	бортовой камень не более 17см	К, С-ч, О-н	--	
	бордюрные пандусы на пешеходных переходах	<= 1,5см	не более 15-20см	К, С-ч, О-н	--	
	высота бордюра по краям пешеходных путей	>= 5см	>=10см	К, С-ч, О-н	--	
	тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	>= 0.8м	тактильные средства отсутствуют	С-ч	--	
	ширина тактильной полосы	0.5 – 0.6м	--	С-ч	--	
	покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое без зазоров	наличие	асфальтированное покрытие	К, О-н, С-ч	--	
	звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках	наличие	--	С-ч	--	
	ширина прохода, проема в ограждении, вид калитки	>= 120см	1.5 3.5	К, О-н, С-ч	--	
	путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	>= 2.0м	>= 4.0м	К, О-н, С-ч	--	
	ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	>= 120см	>=3.0м	К, О-н, С-ч	--	
	для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2.0 x 1.8м	--	К	--	
	- указатели направления движения	наличие	отсутствуют	К, О-н, Г-ч	--	
	- декоративное ограждение, выполняющее	наличие	отсутствуют	С-ч	--	

	направляющую функцию								
	места отдыха	наличие	места отдыха прилегающем участке образования учреждения	К, О-н, С-ч, Г-ч	--				
	автостоянка для инвалидов	<= 50 м	более 20м	К, О-н	--				
	расстояние до входа в здание (предприятие, учреждение) (жилое здание)	<= 100м	--	--	--				
	доля машино-мест для инвалидов	>= 10% (не менее 1 места)	2 парковочных места	К, О-н	--				
	обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и дублирование знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5м	наличие	парковка продублирована знаками 6.4 Место стоянки, 8.17 Инвалиды, на столбе, на высоте более 1.5м	К, О-н	--				
	размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3.6м	6x3.6	К, О-н	--				
	открытая лестница		--		--				
	ширина лестничных маршей открытых лестниц	>= 1.35м	--	О-н, С-ч	--				
	высота подступенка	0.12 – 0.15м	--	О-н, С-ч	--				
	ширина проступей	0.35 – 0.4м	--	О-н, С-ч	--				
	ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	--	О-н, С-ч	--				
	марш лестницы	3 – 12 ступеней	--	О-н, С-ч	--				
	краевые ступени выделены цветом или фактурой	наличие	--	С-ч	--				
	ширина между поручнями	0.9 – 1.0м	--	О-н, С-ч	--				
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с нетравмирующим окончанием	>= 0.3м	--	О-н, С-ч	--				
	- поручни на высоте	0.85 – 0.92м	--	О-н, С-ч	--				
	предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу шириной 0,3 – 0,5м	>= 0.8 – 0.9м	--	С-ч	--				
	пантус наружный:		--		--				
	длина марша пандуса	<= 9м	--	К, О-н	--				
	пантус длиной 36.0 м и более и высотой более 3.0 м следует заменить подъемными устройствами	наличие	--	К, О-н	--				
	уклон	<= 1/20	--	К, О-н	--				
	длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1.5м	--	К, О-н	--				
	разворотные площадки		--		--				
	- верхнее окончание	> 1.5 x 1.5м	--	К	--				
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80см)	> 1.5 x 1.5м	--	К	--				

	- нижнее окончание	> 1.5 x 1.5м	--		К	--		
	колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0.1м	--		К, О-н	--		
	поручни с двух сторон:	наличие	--					
	- расстояние между поручнями	0.9 – 1.0м	--		К, О-н	--		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с нетравмирующим окончанием	>= 0.3м	--		К, О-н	--		
	- на высоте	0.7м	--		К	--		
	- на высоте	0.85 – 0.92м	--		О-н	--		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)								
N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция		Фото N	
1	2	3	4	5	6		7	
	крыльцо/входная площадка		входная площадка					
	габариты площадки: ширина x глубина	>= 1.4 x 2м или 1.5 x 1.85м	5.5x2.6	К	--		5,6	
	габариты площадки с пандусом: ширина x глубина	>= 2.2 x 2.2м	5.5x4.8	К	--			
	поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см	наличие	поручни двухсторонние у пандуса, на высоте 0.48/0.80 0.69/0.72	К, О-н, С-ч	--			
	поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	покрытие площадки соответствует	К, О-н, С-ч	--			
	поперечный уклон в пределах	1 – 2%	2%	К, О-н, С-ч	--			
	продольный уклон путей движения	не более 5%	до 5%	К	--			
	навес	наличие	имеется над площадкой	К, О-н, С-ч	--			
	водоствод	наличие	имеется	К, О-н, С-ч	--			
	контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	>= 1.0м	0.78 1.50	--	--			
	лестница наружная	наличие	площадка	--	--			
	поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	покрытие соответствует	О-н, С-ч	--			
	рельсовая (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина)	60см	--	С-ч	--			
	желтая контрастная окраска первой и последней ступеней	наличие	у подъема площадки имеется контрастная маркировка подступенка	С-ч	--			
	поручни с двух сторон	наличие	--	О-н	--			

	- на высоте	0.85 – 0.9м	--		О-н, С-ч	--	
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с нетравмирующим окончанием	>= 30 см	--		С-ч	--	
	поручни округлого сечения	0.04 – 0.06м	--		С-ч, О-н	--	
	пандус наружный	наличие	имеется			--	
	ширина марша	>= 100 см	0.93		К	--	
	уклон	1/12	1/12		К	--	
	высота одного подьема	<= 80см	<= 0.15см		К	--	
	разворотные площадки:		без разворотных площадок			--	
	- внизу	>= 1.5 x 1.5м	--		К	--	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	>= 1.5 x 1.5м	--		К	--	
	поручни с двух сторон:	наличие	имеются		К, О-н	--	
	- на высоте	0.7м	0.48/0.80		К	--	
	- на высоте	0.85 – 0.9м	0.69/0.72		О-н	--	
	- горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	>= 30см	0.50		К, О-н	--	
	поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	соответствует		К, О-н	--	
	наружный подьемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	--		К, О-н	--	
	тамбур	наличие	тамбур		--	установить мнемосхему тактильную	
	габариты: глубина x ширина	>= 2.3 x 1.5м при реконструкции (1.5 – 1.8) x 2м	1.7x>= 2.0		К	--	
	двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)		распашные (Р)		К, О-в	нанести контрастную маркировку на дверные проемы	
	- ширина проема в свету	>= 1.2м	входная дверь – 0.88 из тамбура в фойе – 0.88		К	--	
	- высота порога наружного, внутреннего	<= 1.4м	соответствует		К	--	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)							
N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N	
1	2	3	4	5	6	7	7-10
	коридоры/холлы		фойе/коридоры				

	ширина пути движения в одном направлении	>= 1.5м	>=3.0		К	--
	ширина пути движения при встречном направлении	>= 1.8м	>=1.5		К	--
	ширина перехода в другое здание	>= 2м	без перехода, одно здание		К	--
	разворотные площадки	>= 1.4 x 1.4м	1.5x1.5		К	--
	место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м)	наличие	имеются, скамейки/банкетки, на всем пути движения		К, О-н, О-в, С-ч, Г-ч	--
	- для инвалидов категории (О): глубина 120см	>= 1 на этаж	банкетка: выс0.41хшир1.05хглуб0.55		О-в, О-н	--
	- для инвалидов категории (К): глубина 150см, ширина 90см	>= 1 на этаж	--		К	--
	навесное оборудование в зоне движения, выступ	<= 10см	отсутствует		С-ч	--
	рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	60см	отсутствует		С-ч	--
Лестница на входной группе, из тамбура в фойе						
	рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	60 см	отсутствует		С-ч	--
	желтая контрастная окраска крайних ступеней	наличие	имеется		С-ч	--
	поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	перила односторонние		О-н, С-ч	--
	на высоте	0.85 – 0.9м	0.91		О-н, С-ч	--
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	>= 30см	--		О-н, С-ч	--
	лестничный пролёт 1		7 ступеней выс0,11хгл0,40шир1.47 подъем площадки на высоте0.09		К, О-н, С-ч	--
	лифт пассажирский к зоне оказания услуги	наличие	--		--	--
	кабина:				--	--
	- габариты (глубина x ширина)	>= 1.7 x 1.5м	--		К	--
	- ширина дверного проема	>= 0.95м	--		К	--
	- поручни	наличие	--		О-н	--
	световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	--		С-ч	--
	знак доступности	наличие	--		К, С-ч	--
	пандус внутренний к лестнице N1	наличие	--		--	--
	ширина марша	>= 1м	--		К	--
	уклон	не более 1/12	--		К	--
	разворотная площадка вниз, вверх	>= 1.5 x 1.5м	--		К	--
	поручни двухсторонние непрерывные	наличие	--		К, О-н	--
	- на высоте	0.7 м	--		К	--
	- на высоте	0.85 – 0.9м	--		О-н	--

	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	>= 30 см	--	О-н, С-ч, К	--	
	пантус переносной	наличие	--	К	--	
	подъемник для инвалидов:	наличие	имеется кресло-коляска с ручным приводом	К	--	
	вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т)	наличие	--	К, О-н	--	
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	2	3	4	5	6	7
	обслуживание через окно/прилавок N	стойка информации	стойка информации		--	11-18
	высота рабочей поверхности	80-110см	1.22	К	--	
	габариты зоны обслуживания	90x150см	0.40x2.55	К	--	
I этаж, Актный зал						
	обслуживание в Актном зале		осуществляется		нанести контрастную маркировку дверного проема; установить тактильную табличку по точечной системе Брайля; установить стационарную индукционную петлю для слабослышащих	
	ширина проема двери в свету	>= 90см	0.66/1.39	К, О-н	--	
	габариты зоны сидения (глубина)	>= 120см	0.76/0.87	О-н	--	
	зона для кресла-коляски	>= 1.5 x 1.5м	0.90x0.90	К	--	
	высота сидения (габариты)	0.40-0.50	выс0.46 глуб0.42xшир0.45	К, О-н	--	
I этаж, Учебная аудитория №102						
	обслуживание в аудитории		осуществляется		нанести контрастную маркировку дверного проема; установить стационарную индукционную систему	
	ширина проема двери в свету	>= 90см	0.57/1.16	К, О-н	--	
	габариты зоны сидения (глубина)	>= 120см	1.8	О-н	--	

	зона для кресла-коляски	>= 1.5 x 1.5м	>= 1.5 x 1.5м	К	--	
	стол высотой рабочей поверхности	60-80см	0.76	К, О-н	--	
вкладка при необходимости описания нескольких залов						
5. Санитарно-бытовые помещения						
N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	2	3	4	5	6	7
	санузел	наличие	имеется (М/Ж)		оснащение санитарно-гигиенической комнаты необходимым оборудованием	19,20
	знак доступности помещения	наличие	имеется (Ж)	К, О-н	установить табличку по точечной системе Брайля	
	ширина дверного проема в санузел и в кабину в свету	>= 90см	Ж - 0.85 М - 0.85	К	--	
	открытые двери	наличие	наружу	--	--	
	тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30см	отсутствует	С-ч	--	
	количество кабинок	>= 1шт.	2	К, О-н	--	
	- ширина дверного проема	>= 90см	0.85	К	--	
	- габариты (минимальные глубина x ширина)	>= 1.8 x 1.65м	Ж - 1.20x1.5/0.85 М - 1.20x1.5/0.80	К	--	
	- опорные поручни	наличие	опорный правый поручень у унитаза	К, О-н	установить откидной поручень	
	размеры универсальной кабины	>= 2.2 x 2.25 м	--	--	--	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	>= 0.75 м	>= 0.65 м	К	--	
	- крючки для костылей (на высоте 120см с выступом 12см)	наличие	отсутствуют	О-н	установка крючков для одежды	
	знак доступности кабины на высоте	1.35м	1.30	К, О-н	--	
	раковины с опорным поручнем	наличие	имеется, на высоте 0.75	К, О-н	--	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	>= 1.30 x 0.85м	0.40x0.60	К	--	
	- высота раковины с опорным поручнем	75-85см	0.75	К, О-н	--	
	писсуар располагать на высоте от пола	<= 0.4 м или вертикальной формы	не имеется	К	--	

	с зоной слышимости до 5 м					
	световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	имеется визуально-акустическое табло	Г-п, С-п	--	
	малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	--	К, С-п, О-н, Г-п	--	

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования объекта на предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп населения выявлено:

- Входная группа:
Требуется: нанести контрастную маркировку дверного проема; установить мнемосхему тактильную.
- Зона целевого назначения объекта:
Требуется: нанести контрастную маркировку дверного проема; установить тактильную табличку по точечной системе Брайля; установить стационарную индукционную петлю для слабослышащих.
- Санузел:
Требуется: оснащение санитарно-гигиенической комнаты для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Ответственный за подготовку
Анкеты обследования,
проректор по АХЧ


Д.В. Куликов
« 12 » _____ 2021г.

Приложения:

1. Копия Приказа ГАОУ АО ВО «АГАСУ» «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры» №112-ОД от 5 апреля 2021г. – на 1л.
2. Копия Приказа ГАОУ АО ВО «АГАСУ» «О проведении паспортизации и назначении ответственных» №114-ОД от 5 апреля 2021г. – на 1л.
3. Фотофиксация – на 17 листах

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области
высшего образования
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)

ПРИКАЗ

«05» апреля 2021г.

№ 112-ОД

«О проведении паспортизации
объектов социальной инфраструктуры»

В целях проведения паспортизации и составления анкет обследования объектов
ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный
университет»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить проректора по АХЧ Куликова Д.В. ответственным за подготовку паспортов доступности и анкет обследования для инвалидов и других маломобильных групп населения и ведение всей отчетности по программе «Доступная среда».

2. Создать рабочую группу в составе:

Богдалова Е.В. – первый проректор;

Куликов Д.В. – проректор по АХЧ;

Полевой Б.Г. – проректор по ВР;

Пригаро С.В. – начальник УИТ;

Спиглазова И.В. – специалист УМО

Орлов Н.В. – председатель Астраханской Региональной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию).

3. Рабочей группе провести обследование, составить Анкету обследования и Паспорт доступности на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой.

Ректор



Т.В. Золина

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области
высшего образования
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)

ПРИКАЗ

« 05 » апреля 2021г.

№ 114-02

«О проведении паспортизации
объектов социальной инфраструктуры»

В целях выполнения требований распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2014 № 295-Пр «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения по адресу: ул. Татищева, 18а, литер Б:

Солодкую Т.М. – комендант учебного корпуса №9.

2. Назначить ответственными за техническое состояние вспомогательных средств для инвалидов и других маломобильных групп населения по адресу: ул. Татищева, 18а, литер Б:

Крайнову Т.В. - начальник ПХО;

3. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой.

Ректор



Т.В. Золина

**№1. Парковка автотранспортных средств,
для людей с инвалидностью**



№2. Территория, прилегающая к объекту/Пути движения к входной группе



№3. Территория, прилегающая к объекту/Пути движения к входной группе



№4. Территория, прилегающая к объекту/Пути движения к входной группе



Территория, прилегающая к объекту



№5. Входная группа учреждения/вход в здание



№6. Входная группа учреждения/вход в здание



№7. Пути движения внутри здания/к зоне целевого назначения



№8. Пути движения внутри здания/к зоне целевого назначения



№9. Пути движения внутри здания/к зоне целевого назначения



№10. Пути движения внутри здания



№11. Зона целевого назначения/Стояка информации



№12. Зона целевого назначения/Гардероб



- зона отдыха

№13. Зона целевого назначения/Актuвый зал



№14. Зона целевого назначения/Актовый зал



№15. Зона целевого назначения/Учебная аудитория №102



№16. Зона целевого назначения/Учебная аудитория №102



№17. Зона целевого назначения/Столовая




№18. Зона целевого назначения/Столовая



№19. Санитарно-гигиеническая зона (туалетная комната) (женский)



№20. Санитарно-гигиеническая зона (туалетная комната) (мужской)



№21. Средства информации и технические устройства

Комплексная табличка по точечной система Брайля на входной группе образовательного учреждения



Кресло-коляска с ручным приводом



Индукционная портативная локальная петля для слабослышащих на стойке информации
Пиктограмма доступности для людей с инвалидностью (указатели движения)

